

Spielplatz "Bordenbergweg"

2,2 / 86%





Aktueller Zustand:

- Lage im Wohngebiet zwischen 2- bis 5-stöckigen Gebäuden > keine Rückzugsorte
- Kaum Beschattung
- Barrierefreier Zugang, befestigte Wegeflächen fehlen (Kinderwagen, Rollstuhl)

Ausstattung


- Doppelschaukel (Brettsitz, Kleinkindsitz)
- Federwipptier
- Balken-Wipp
- Kombinationsspielgerät mit Türmen, Rutsche, Kletternetz, Rampe und Kletterstange
- Kleiner Sandspielbereich (viereckig) mit Einfassung und Spielhaus
- Sitzbänke und Sitzbank-Tisch-Kombination

Empfehlung: Erhalt; kurz- und mittelfristige Maßnahmen erforderlich Kurzfristige Maßnahmen:

- Für Kleinkinder: Erweiterung und Neugestaltung des Sandspielbereichs mit integriertem Häuschen, multifunktionale Einfassung mit versch. Materialien (Sandeltisch, Steine, Stämme o.ä.)
 Kleinkinder vom Schaukelbereich ("Sandkiste") fernhalten
- Barrierefreie Zugänge schaffen (befestigte Wege), Sitzbereich im Schatten bündeln > Kommunikation Eltern/Begleitpersonen

Mittelfristige Maßnahmen:

- Pflanzstrukturen bieten Beschattung, Begrünung, Gliederung, Verstecke
- Bei erfordl. Ersatz von Kombinationsspielgerät: Spielstruktur, die für viele Kinder gleichzeitig bespielbar ist / Rückzug bietet (geringes Platzangebot)
- Hecke an südlicher Grenze (Blaue Scheinzypresse) gegen
 heimische Heckenpflanzen austauschen (entspr. vorh. Hecke)



Spielplatz "Wagenscheinweg"

1,8 / 90%





Aktueller Zustand:

- Randlage zwischen Wohngebiet und Natura 2000-Schutzgebiet
 Steinbruch Nieder-Ramstadt
- Gepflegte Anlage
- Wenig gegliederter Spielplatz, keine Geländemodellierung
- Wenig Spielangebote für Kleinkinder (eintöniger Sandspielbereich)
- Wenig Beschattung
- Barrierefreier Zugang und befestigte Wegeflächen fehlen (Kinderwagen, Rollstuhl)

Ausstattu

- Kombinationsspielgerät mit Rutsche, Podest, Turm, Steg,
 Kletternetzaufstieg
- 3-faches Reck
- Barren
- Sandspielbereich ohne Schatten
- Doppelschaukel (Brettsitz, Kleinkindsitz)
- 2 Federwipptiere
- Sitzbänke
- Bank-Tisch-Kombination
- Balancier-Einheit

Empfehlung: Erhalt; mittelfristige Maßnahmen empfohlen

- Sandspielbereich verlagern neben Kombinationsspielgerät >
 zusammenhängende Sandfläche im Baumschatten herstellen,
 bespielbare Einfassungen, Bündeln des Kleinkind-Spielangebots
- Freie Fläche (aktuelle Sandspielfläche) für Geländemodellierung nutzen (Gliederung, Bespielen), Angebote auch für ältere Kinder (Karussell mit Pendelsitzen gewünscht)
- Barrierefreie befestigte Wegeflächen herstellen
- Pflanzstrukturen für Schatten und mit Spielwert schaffen (Kletterbaum, Verstecke)

A Bewertung Spielplätze durch Büro Hofmann|Röttgen Landschaftsarchiteken

Keine Maßnahmen erforderlich

Kurz- bis längerfristige Maßnahmen empfohlen

Vollständige Überarbeitung empfohlen

Kombination Bewertungen
A+B

Spielplatz "Bsp." 2,9 / 76%

Schulnote 2–2,9
Schulnote 3–3,9

Schulnote 1-1,9 Verhältnis "Kenne ich / Besuche ich": in %

B Auswertung Fragebögen Gemeinde Mühltal 2018:

<u>Planzeichen:</u>

Jugendtreff/ Jugendhaus

Zugang Spielplatz

→ Wegebeziehung



Schule

SW Schwimmbad

Sp Sportplatz

Verwaltung / Rathaus

Ortszentrum

G Gemeindezentrum





Spielplatz-Konzept Gemeinde Mühltal

Analyse-Plan A_06 OT Trautheim
M 1:2500
08.01.2019

hofmann_röttgen LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA

Speyerer Straße 123 . 67117 Limburgerhof . T 06236 | 509 48 0 F 06236 | 509 48 29 . info@hofmann-roettgen.de . www.hofmann-roettgen.de

Kirchbergstraße 24 . 64625 Bensheim . T 06251 | 175 27 0 F 06251 | 175 27 29 . info@hofmann-roettgen.de . www.hofmann-roettgen.de